

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE CABLU SUDURA MIG

Acest cablu de sudura cu pistolet este proiectat pentru a fi utilizat în procesele de sudura MIG cu sarma flux (FCAW - Flux-Cored Arc Welding). El alimenteaza (transporta) sarma de sudura catre arcul electric, permitand sudarea materialelor metalice.

Este potrivit pentru diverse aplicatii, inclusiv sudarea oțelului carbon, oțelului inoxidabil si a altor metale feroase si neferoase.

Instructiuni de utilizare:



Cititi cu atentie manualul de instructiuni al aparatului de sudura inainte de a conecta cablul de sudura MIG.

- Asigurati-va ca aparatul de sudura este oprit si deconectat de la sursa de alimentare.
- Conectati cablul cu pistolet la aparatul de sudura, respectand instructiunile producatorului.
- Verificati daca sarma de sudura este încarcata corect si daca duza de contact este de dimensiunea potrivita.
- Reglati parametrii de sudura (curent, tensiune, viteza de alimentare a sarmei) în functie de materialul de sudat si de grosimea acestuia.
- Purtati echipament de protectie adecvat, inclusiv manusi de sudura, masca de sudura si îmbracaminte de protectie (de exemplu: halat pentru sudor, jambiere pentru sudor).

Pericole:

- Pericol de electrocutare: Manipulati cablul cu pistolet cu grija si asigurati-va ca este în stare buna. Nu lasati produsul la indemana copiilor!
- Pericol de arsuri: Evitati contactul cu piesele fierbinti si cu scanteile produse în timpul sudurii.
- Pericol de incendiu: Nu utilizati aparatul de sudura în apropierea materialelor inflamabile.



Utilizati produsul doar in scopul pentru care a fost creat!

Cititi si înțelegeti instructiunile aparatului de sudura înainte de a utiliza acest produs.

Întretinere:

- După utilizare, deconectati cablul cu pistolet de la aparatul de sudura si lasati-l sa se raceasca.
- Curatati duza de contact si duza de gaz de resturile de sarma si de stropi de sudura.
- Verificati periodic starea pistolului si înlocuiti piesele uzate sau deteriorate.

Depozitare



ATENȚIE! A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR!

Depozitati pistolul într-un loc uscat si ferit de umezeala si de razele solare directe.